

Sanierung Trainingsplatz „Ost“ im Köterbergstadion



- Abtragen der bisherigen, mit Steinen vermengten und damit faktisch nicht mehr nutzbaren Deckschicht inkl. fachgerechter Entsorgung
- fachgerechtes Aufbringen einer neuen Tennendecke inkl. Beregnungsanlage
- leichte Vergrößerung der nutzbaren Trainingsfläche auf ca. **30 x 50 Meter** (insb. durch Ertüchtigung von Brachflächen), s. blau eingefasste Fläche
- **Installation eines weiteren Flutlichtmasten**





Abgrenzung Nebenfläche

Abgrenzung Trainingsfläche



Flutlicht 2

